









































DIMENSIONI SIZES		NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES		ARTICOLO ARTICLE	€
		Movimento GRATZ GRATZ movement		KGRATZ ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GRATZ $\nabla 7$ GRATZ movement $\nabla 7$		KGRATZ-7 ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GRATZ con boccole GRATZ movement with nips		KGRATZ-CB ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GRATZ $\nabla 7$ con boccole GRATZ movement $\nabla 7$ with nips		KGRATZ-7CB ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GRATZ con perli GRATZ movement with pivots		KGRATZ-CP ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GRATZ $\nabla 7$ con perli GRATZ movement $\nabla 7$ with pivots		KGRATZ-7CP ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento MP MP movement		KMP ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento MP $\nabla 7$ MP movement $\nabla 7$		KMP-7 ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento MP $\nabla 7$ per KOT122AV MP movement $\nabla 7$ for KOT122AV		KMP-AV ACCIAIO STEEL	4,50
		Movimento GUERRIERO GUERRIERO movement		KGUERRIERO ACCIAIO STEEL	4,50

DIMENSIONI SIZES		NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES		ARTICOLO ARTICLE	€
		DK 40 senza scatti Leverage without stops		KDK ACCIAIO STEEL	5,30
		DK 40 senza boccole - 4 scatti Leverage 4 stops without axles		KDK40 ACCIAIO STEEL	5,30
		DK 40D con boccole Ø10 - 4 scatti Leverage 4 stops with Ø10 axles		KDK40D ACCIAIO STEEL	5,30
		Dummy 20 non passante, quadro 8mm fisso Possibilità di montaggio su rosetta "P" 20mm Dummy (not through passage), 8mm spindle Suitable for Rose "P"		KDUMMY ACCIAIO STEEL	5,70
		Bussola di magnificazione per movimento DK40 D da 10 ÷ 12mm Adjusting axle for DK40 D of 10 ÷ 12mm		KBUSS/MAG/DKD NYLON	0,60
DIMENSIONI SIZES					
NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES					
		Quadri 8x8x80 - 8x8x90 8x8x80 - 8x8x90 spindles		KQUADR080 KQUADR090 ACCIAIO STEEL	2,50
		Quadri 8x8x45 - 8x8x50 - 8x8x55 8x8x45 - 8x8x50 - 8x8x55 spindles		KQUADR08L45 KQUADR08L50 KQUADR08L55 ACCIAIO STEEL	4,50
		Quadri 6x6x100 - 8x8x100 6x6x100 - 8x8x100 spindles		KQUADR086-100 KQUADR088-100 ACCIAIO STEEL	2,00
		Quadri 7x7x65 - 7x7x70 7x7x65 - 7x7x70 spindles		KQUADROW7-65 KQUADROW7-70 ACCIAIO STEEL	1,50
		Bussola di magnificazione per BZG da quadro 6mm a quadro 8mm Adjusting axle for BZG from 6mm to 8mm spindle		KMAGGIORAZIONE ACCIAIO STEEL	0,90

quadri
spindles